

Technisches Datenblatt Fiche technique Specifica tecnica HS4E

Helligkeitssensor 4fach
Capteur de luminosité quadruple
Sensore di luminosità quadruplo



Technische Daten

Dimensionen	Ø 55 x 63 mm
Betriebsspannung	2...32 VDC
Einsatzbereich	5–50 kLux
Anschlusskabel	4 x 0,8 Ø, 3 m
Max. Kabellänge	4 x 0,8 Ø, 200 m
Arbeitstemperatur	–25 bis 60 °C
Montageart	Montagebügel oder Mast
Schutzart	IP43

Données techniques

Dimensions	Ø 55 x 63 mm
Tension de travail	2...32 VDC
Rayon de fonction	5–50 kLux
Câble de raccordement	4 x 0,8 Ø, 3 m
Longueur max. de câble	4 x 0,8 Ø, 200 m
Température de travail	–25 à 60 °C
Type de montage	Etrier de montage ou mât
Mode de protection	IP43

Dati tecnici

Dimensioni	Ø 55 x 63 mm
Tensione di lavoro	2...32 VDC
Campo d'impiego	5–50 kLux
Cavo di raccordo	4 x 0,8 Ø, 3 m
Lunghezza massima cavo	4 x 0,8 Ø, 200 m
Temperatura di lavoro	–25 fino a 60 °C
Tipo di montaggio	Staffa di mont. oppure asta
Protezione	IP43

Der Sensor HS4E für zentrale Helligkeitsauswertung misst die Lichtintensität über den ganzen Horizontbereich und übermittelt diese Werte an die Zentralen. Diese steuern die Sonnenschutzanlagen in die entsprechenden Stellungen. Der Helligkeitssensor ist dank der Verwendung von geeigneten Materialien wetterfest und wartungsfrei.

Le capteur de luminosité HS4E pour l'évaluation centrale mesure l'intensité de lumière sur 360° et transmet ces valeurs aux centrales. Les centrales commandent les installations de protection solaire dans les positions correspondantes. Le capteur de luminosité est résistant aux intempéries grâce à l'emploi de matériaux adéquats et ne nécessite aucun entretien.

Il sensore solare HS4E misura l'intensità della luce. I valori registrati vengono trasmessi alle centrali. Esse comando la protezione solare nella posizione corrispondente. Grazie al materiale adatto, il sensore solare non ha bisogno di manutenzione.

Wichtiger Montagehinweis

Der Helligkeitssensor muss vertikal, mit Kabeleinführung unten, montiert werden. Dies kann erfolgen mit der beigelegten Konsole, aber auch an einen optional erhältlichen Sensormast SEMA mit einen Montagesockel MOSO. Der Sensor sollte an einem Ort mit Rundumsicht, frei von Lichtspiegelungen oder Schattenwürfen, montiert werden.

Indication de montage importante

Le capteur de luminosité doit être monté verticalement, l'amorce de câble vers le bas, avec la console jointe ou sur un mât SEMA avec le culot de montage MOSO (à commander séparément). Le capteur doit être monté à un endroit non protégé et ne pas être exposé aux réflexions de lumière ou aux projections d'ombre.

Indicazioni importanti di montaggio

Il sensore solare deve essere installato in verticale con il cavo in giù. L'installazione può essere effettuata con la staffa fornita oppure con l'asta SEMA con lo zoccolo per montaggio MOSO. Il sensore non può essere esposto all'ombra o in posizione rispecchiabile.

Wichtiger Betriebshinweis

Es empfiehlt sich eine jährliche Kontrolle des Sensors.


Maintien

Un contrôle annuel est recommandé.


Manutenzione

Un controllo annuo è sempre consigliabile.


Massbild Encombement Ingombro



Messbereich Gamme de mesure Sfera di misura



Anschlusschema Schéma de raccordement Schema elettrico



Ihr Partner
Votre partenaire
Il vostro partner

Änderungen vorbehalten/Tout changement réservé/Con riserva die eventuali modifiche